

Svářečská kukla 3M™ Speedglas™ řady 100/100-QR



75 11 10



78 35 20



75 00 11

75 00 20

Svářečská kukla 3M™ Speedglas™ 100 (černá)

Č. dílu	Popis
75 11 01	S pasivní svářečskou kazetou, stupeň ztmavení 11.
75 11 20	Svářečská kazeta Speedglas 100V, variabilní stupeň ztmavení 8–12 (44×93 mm).
75 11 90	Bez svářečské kazety, bez náhlavního kříže.

Svářečská kukla 3M™ Speedglas™ 100-QR

Č. dílu	Popis
78 25 20	Svářečská kukla 100-QR bez svářečské kazety, bez bezpečnostní přilby, bez rychloupínací kolejnice.
78 35 20	Svářečská kukla 100-QR s bezpečnostní přilbou 3M, rychloupínací kolejnice a svářečská kazeta 100-V (44×93 mm).

Alternativní svářečské kazety 3M™ Speedglas™

Č. dílu	Popis
75 00 11	Samozatmavovací kazeta 100S-11, pouze stupeň ztmavení 11 (44×93 mm).
75 00 20	Samozatmavovací kazeta 100-V, variabilní stupeň ztmavení 8–12 (44×93 mm).




Kukla Skull

Č. dílu	Popis
75 28 20	S kazetou 100V.



Kukla Motor

Č. dílu	Popis
75 29 20	S kazetou 100V.



Kukla Ice Hot

Č. dílu	Popis
75 25 20	S kazetou 100V.



Kukla Xterminator

Č. dílu	Popis
75 22 20	S kazetou 100V.



Kukla Razor Dragon

Č. dílu	Popis
75 24 20	S kazetou 100V.



Kukla Raging Skull

Č. dílu	Popis
75 26 20	S kazetou 100V.



Kukla Trojan Warrior

Č. dílu	Popis
75 16 20	S kazetou 100V.



Kukla Blaze

Č. dílu	Popis
75 12 20	S kazetou 100V.



Kukla Aces High

Č. dílu	Popis
75 17 20	S kazetou 100V.



Kukla Steel Rose



Č. dílu	Popis
75 18 20	S kazetou 100V.



Kukla Wild 'n' Pink


Č. dílu	Popis
75 20 20	S kazetou 100V.

Náhradní díly a příslušenství pro svářečskou kuklu řady 3M™ Speedglas™ řady 100/100-QR

77 60 00
77 70 00
77 70 7075 00 11
75 00 2042 80 00
42 80 20
42 80 40
12 60 0017 10 20
17 10 21
17 10 22
17 10 23
17 10 24
17 10 1742 20 00
73 10 00

19 71 37

16 40 09



16 91 00

16 90 01

16 40 05

75 11 90
77 20 00
77 20 0116 75 20
16 76 00
16 80 00
16 80 10
16 80 12

70 60 00

70 50 15

75 11 00

H-701N-VI®

77 20 00
77 20 01

78 25 00



19 71 39

Č. dílu	Popis	Č. dílu	Popis	Č. dílu	Popis
12 60 00	Vnitřní krycí skličko pro pasivní kazetu 100.	19 71 43	Plastové krytí místo šroubení pro svářečské kukly řady QR, balení po 2 ks.	75 11 00	Svářečská kukla 100 černá, bez kazety, s náhlavním křížem.
16 40 05	Ochrana uší a krku, kožené.	42 20 00	Baterie CR2032, lithiová 3V, balení po 2 ks.	75 11 90	Svářečská kukla 100 černá, bez kazety, bez náhlavního kříže.
16 40 09	Ochrana hlavy.	42 80 00	Vnitřní krycí skličko, balení po 5 ks. Velikost sklička 42 02 00.	77 20 00	Přední rámeček, stříbrný.
16 75 20	Potítko, froté, fialové balení po 2 ks.	42 80 20	Vnitřní krycí skličko, stupeň ztmavení +1, balení po 5 ks.	77 20 01	Přední rámeček, černý.
16 76 00	Potítko, froté, fialové balení po 20 ks.	42 80 40	Vnitřní krycí skličko, stupeň ztmavení +2, balení po 5 ks.	77 60 00	Vnější ochranné skličko, standardní balení po 10 ks.
16 80 00	Potítko, kožené.	70 50 15	Náhlavní kříž s montážními díly.	77 70 00	Vnější ochranné skličko, odolné proti poškrábání, balení po 10 ks.
16 80 10	Potítko, fleece bavlna, balení po 2 ks.	73 10 00	Montážní díly pro náhlavní kříž.	77 70 70	Vnější ochranné skličko, odolné proti vyšším teplotám, balení po 10 ks.
16 80 12	Potítko, fleece bavlna (krátká vlákna), balení po 2 ks.	75 00 11	Kryt baterie.	78 15 00	Svářečská kukla 100-QR bez kolejnice, bez kazety, bez bezpečnostní přilby.
16 90 01	Ochrana krku.	75 00 20	Svářečská kazeta Speedglas 100S-11, pouze stupeň ztmavení vení 11.	78 25 00	Svářečská kukla 100-QR s kolejnicí, bez kazety, bez bezpečnostní přilby.
16 91 00	Pokrývka.	75 05 11	Pasivní sada Speedglas 100: pasivní svářečská kazeta 110×90 mm stupně ztmavení 11, vnitřní krycí skličko, vnější krycí skličko a rámeček kazety (není vyobrazeno).	78 35 20	Svářečská kukla 100-QR s kolejnicí a bezpečnostní přilbou 3M™ H-701R s kazetou 100-V.
17 10 17	Držák zvětšovací skliček (starší modely svářečských kazet).			H-701N-VI®	Bílá bezpečnostní přilba 3M™ H-701R (bez ventilace), s ochrannou západkou.
17 10 20	Zvětšovací skličko 1,0x.				
17 10 21	Zvětšovací skličko 1,5x.				
17 10 22	Zvětšovací skličko 2,0x.				
17 10 23	Zvětšovací skličko 2,5x.				
17 10 24	Zvětšovací skličko 3,0x.				
19 71 37	Adaptér bezpečnostní přilby (smyčka), s montážními díly.				
19 71 39	Rychloupínací kolejnice na bezpečnostní přilbu.				
19 71 42	Pryžové třecí podložky pro rychloupínací kolejnici.				

1) K dostání je celá řada barevných variant, viz strana 95